

Radonindikering

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning: Årsvik 5:20
Gatuadress: Degerhamnsvägen 4
Postnr, postort: 38663 Degerhamn

Besiktningsuppgifter

Uppdragsnummer:	J6021
Besiktningsdatum:	2025-04-16
Besiktningsförrättare:	Joakim Blomqvist
Besiktningsföretag:	OBM Kalmarsund AB
Hustyp:	1½-planhus med Krypgrund
Byggår:	1909
Ventilation:	Självdreg - S
Blå lättbetong:	Nej
Väder	ca. +10° Mulet

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Våningsplan	Rum	Genomsnittlig radonhalt
Entréplan	Vardagsrum	72 Bq/m3

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Övrigt

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m3.
Indikeringen är utförd under tiden för besiktning av fastigheten ca. 3 timmar.

Joakim Blomqvist

076-116 64 90

joakim.blomqvist@obm.se